Токарный

ООО"Интертулс"

СЕРВИСНЫЙ РАПОРТ № 160122 / 2 /

Клиент ООО „МеталлМаркет"	Производитель
Адрес г. Н-Воронеж	Тип станка 16К20
Сервисный инженер Шибаев М.В. Потапов В.В.	Заводской номер

Описание ошибки

Диагностика:
биение шпинделя 0,008 мм
конусность шпинделя 0,003 мм
соосность шпиндельной относительно задней бабки 0,004 мм

Станок в исправном состоянии
ремонта не требуется

Выполнено

Замечания

☐ Гарантия Нет гарантии ☐ Запуск в эксплуатацию ☐

Запчасти	Артикул	Замечания

Дата	Кол.часов		Замечания
	Проезд	Работа	

Настоящим подтверждаем все то,что изложено в сервисном рапорте

Сервисный инженер Потапов / Шибаев

Дата "16" 01 2022 г.

Клиент / /

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТУЛС» Российская Федерация г. Воронеж ОГРН 1143668056542