

ООО "Интертулс"

СЕРВИСНЫЙ РАПОРТ № 16012011 / 1

Клиент <u>ООО НПТ "ИнтерТолдинг"</u>	Производитель	
Адрес <u>г. Н.Вороном.</u>	Тип станка <u>617125 (6P12) Фрезер</u>	
Сервисный инженер <u>Шибалев Н.В.</u> <u>Потанов В.В.</u>	Заводской номер <u>893 80</u>	
Описание ошибки		
<u>диагностика:</u>		
<u>двеиме шпинделя - в допуске</u>		
<u>перемещение по осям x, y, z - в допуске</u>		
Выполнено		
<u>Станок в рабочем состоянии</u>		
Замечания		
<input type="checkbox"/> Гарантия Нет гарантии <input type="checkbox"/> Запуск в эксплуатацию		
Запчасти	Артикул	Замечания
Дата	Кол. часов	
	Проезд	Работа

Настоящим подтверждаем все то, что изложено в сервисном рапорте



Дата "16" "01" 2020 г.

Сервисный инженер

Шибалев Н.В.

Потанов В.В.

Шибалев Н.В.

Потанов В.В.

Клиент