

ООО "Интертулс"

сервисный отчет № 00432

СЕРВИСНЫЙ РАПОРТ № 160120 / 3 /

Клиент <u>ООО ИПП "Интер Полис"</u>	Производитель	
Адрес <u>г. Н. Воронеж.</u>	Тип станка <u>F3015E</u>	
Сервисный инженер <u>Шибалов И.В.</u> <u>Потапов В.В.</u>	Заводской номер	
Описание ошибки		
Выполнено		
<u>Диагностика:</u>		
<u>перемещение по осям X, Y, Z отклонений не выявлено,</u>		
<u>перекоса портала нет.</u>		
<u>Лазерная головка - проблем не выявлено</u>		
<u>Столик в рабочем состоянии - ит.</u>		
Замечания		
<input type="checkbox"/> Гарантия Нет гарантии <input type="checkbox"/> Запуск в эксплуатацию <input type="text"/>		
Запчасти	Артикул	Замечания
Дата	Кол. часов	
	Проезд	Работа

Настоящим подтверждаем все то, что изложено в сервисном рапорте И.В. Шибалов
Сервисный инженер В.В. Потапов

Дата "16" "01" 2020 г.



И.В. Шибалов